



swissfirecube

indoor

Pflegeanleitung / Pflegewachs

Das von uns verarbeitete Schwarzmetall weist eine natürlich dunkle Oberfläche auf, die sich bei der Blechherstellung gebildet hat. Wenn sie einmal zerstört oder entfernt wurde (z.B. durch Rost oder mechanisch), kann sie nicht künstlich wiederhergestellt oder ausgebessert werden.

Deshalb müssen die aus diesen Blechen gefertigten Objekte – insbesondere während der Bauphase – mit grösster Sorgfalt behandelt werden. Permanenter Schutz vor schädlichen Einflüssen wie Baufeuchtigkeit, Gips und Gipswasser, Zement und kratzenden Materialien ist zwingend. Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen Schnitt- sowie Biegekanten. Dieser Schutz und die sorgfältige Behandlung und Pflege muss vor allem während der ganzen Bauphase aber auch nachher gewährleistet werden.

Bei falscher oder fahrlässiger Behandlung kann das Schwarzmetall rosten und nicht wieder repariert werden. Allfällige Farbnuancen sind natürlich entstanden und werden folglich als Reklamationsgrund nicht anerkannt.

Schutz- und Pflegemassnahmen:

- Abdecken mit unserem Spezialklebband und Floorliner, Karton, Pavatex oder dergleichen
- Abdeckung baldmöglichst wieder entfernen sowie die Oberflächen reinigen und nachbehandeln.
Danach – je nach Bedarf – erneut abdecken
- Die Reinigung erfolgt vorzugsweise mit WD-40 (Korrosionsschutz und Kriechöl) oder einem schwach alkalischen Reinigungsmittel und einem weichen Lappen oder Haushaltspapier
- Die gereinigten Oberflächen müssen mit einem geeigneten Produkt gepflegt und konserviert werden

Wir empfehlen Ihnen hierfür unseren speziellen Pflegewachs, mit dem wir selber die besten Erfahrungen haben.

Anwendung Pflegewachs:

- Die zu behandelnde Oberfläche reinigen (siehe oben) und von Ölrückständen befreien
- Den Pflegewachs mit einem weichen Lappen dünn auftragen, und leicht einmassieren
- 15–30 Minuten einwirken lassen, je nach Temperatur (bei warmem Wetter beträgt die Einwirkzeit weniger lang)
- mit einem fusselfreien Baumwoll- oder Microfasertuch polieren